


◎塗り足しは加工時に若干ズレが生じた際に下地の紙の色が出るのを防ぐために必要です

◎同様の理由から文字、絵柄、飾り罫等は、2~3mm内側へ逃げるようにして下さい



### デザイン例

表面と側面のデザインを塗り足し範囲まで延ばしてください



### 悪い例

塗り足しがないと加工時のズレで端に白が出てきてしまいます

